

# Qualité des eaux de consommation humaine

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle supplémentaire - tendance défavorable

**Unité de gestion: S.M.D.E.A**

**Exploitant: S.M.D.E.A**

Prélèvement et mesures de terrain réalisés le 02 mars 2026 à 14h45 pour l'ARS.

Par le laboratoire: LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DES EAUX DE L'ARIEGE CAMP, FOIX

Nom et type d'installation:

PAS DEL ROC GABRE TERRE ROUGE MONDELY - (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau: Eau distribuée désinfectée

Nom du point de surveillance: CENTRE GABRE - GABRE

Localisation exacte du prélèvement: Chez Mr GROSPAUD

Code du point de surveillance: 0000001101

Code installation: 001067

Numéro de prélèvement: 00165909

## Conclusion sanitaire de l'ARS :

Eau d'alimentation non conforme aux exigences de qualité en vigueur. La non-conformité concerne au moins un paramètre microbiologique et n'a toutefois pas nécessité de restriction de la consommation de l'eau. Il a été demandé à l'exploitant de prendre les mesures correctives nécessaires pour rétablir la qualité de l'eau. Un nouveau contrôle a été programmé afin de suivre l'évolution du paramètre et de vérifier le retour à une situation normale.

Bulletin édité le mardi 10 mars 2026

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

|                                     |           |           | Références de qualité |      | Limites de qualités |      |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|------|---------------------|------|
| Mesures de terrain                  | Résultats | Unité     | Mini                  | Maxi | Mini                | Maxi |
| CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL            |           |           |                       |      |                     |      |
| Température de l'eau                | 13,8      | °C        |                       | 25   |                     |      |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE          |           |           |                       |      |                     |      |
| pH                                  | 7,4       | unité pH  | 6,5                   | 9    |                     |      |
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION |           |           |                       |      |                     |      |
| Chlore libre                        | <0,04     | mg(Cl2)/L |                       |      |                     |      |
| Chlore total                        | <0,04     | mg(Cl2)/L |                       |      |                     |      |

| Analyse laboratoire                        | Résultats | Unité            | Mini | Maxi     | Mini | Maxi |
|--------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------|------|------|
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES           |           |                  |      |          |      |      |
| Turbidité néphélométrique NFU              | 0,13      | NFU              |      | 2        |      |      |
| MINERALISATION                             |           |                  |      |          |      |      |
| Conductivité à 25°C                        | 611       | µS/cm            | 200  | 1 100    |      |      |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES                |           |                  |      |          |      |      |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h         | 16        | n/mL             |      |          |      |      |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h         | 3         | n/mL             |      |          |      |      |
| <b>Bactéries coliformes /100ml-MS</b>      | <b>2</b>  | <b>n/(100mL)</b> |      | <b>0</b> |      |      |
| <b>Bact. et spores sulfito-rédu./100ml</b> | <b>8</b>  | <b>n/(100mL)</b> |      | <b>0</b> |      |      |
| Entérocoques /100ml-MS                     | 0         | n/(100mL)        |      |          |      | 0    |
| Escherichia coli /100ml - MF               | 0         | n/(100mL)        |      |          |      | 0    |